

**d) Ostalo**

- Za mjerne rezultate ove naprave odgovoran je korisnik. Ne jamčimo za točnost mjernih rezultata, niti preuzimamo odgovornost za iste. Ni pod kojim uvjetima ne preuzimamo odgovornost za štetu prouzročenu primjenom mjernih rezultata.
- Popravak naprave smije izvoditi samo stručno osoblje odnosno specijalizirana radionica.
- Ukoliko imate još pitanja o rukovanju s napravom, na koja ove upute za upotrebu nemaju odgovore, na raspolaganju Vam stoji naša Tehnička podrška.

(HR) Upute za uporabu**MF-100 Mjerač vlažnosti**

Nrudžb.-br. 100880

Propisana uporaba

I drugih građevinskih materijala. Uz pomoć naprave može se provjeriti da li je površina sprema za primanje premaza ili sloja. Veličina površina može osim toga biti brzo i učinkovito izmjerena uz pomoć signalne funkcije. Korisnik se može usredotočiti na objekt, koji se mjeri, bez stalnog odčitavanja mjernih vrijednosti na prikazu. Naprava proizvodi signalni ton kad stupanj vlažnosti prekorači graničnu vrijednost.

Naprava nudi širok mjerni spektar s mjernom dubinom od oko 20 - 40 mm i raspolaže prikazom Min/Maks vrijednosti i za nisko stanje baterije. Mjerač vlage radi na tri AAA baterije.

Iz sigurnosnih razloga i razloga odobrenja neovlaštene rekonstrukcije i/ili promjene proizvoda nisu dozvoljene. Druga upotreba, osim gore opisana, nije dozvoljena i može dovesti do oštećenja proizvoda. Osim toga, to je povezano s opasnostima kao što su npr. kratki spoj, požar, strujni udar itd. Točno pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za kasniju upotrebu.

Ovaj proizvod ispunjava sve zakonske, nacionalne i europske zahtjeve. Sve sadržane imat će i označenje na robni marki pojedinog vlasnika. Sva prava pridržana.

Opseg dostave

- Mjerač vlage
- 3x AAA-baterije
- Upute za upotrebu

Sigurnosne upute

Kod šteta nastalih nepridržavanjem ovih uputa za upotrebu, prestaje važiti jamstvo! Za posledičnu štetu ne preuzimamo odgovornost!

Kod materijalne štete i ozljeda osoba prouzročenih nestručnim rukovanjem ili nepridržavanjem sigurnosnih uputa ne preuzimamo odgovornost. U takvim slučajevima jamstvo ne vrijedi.

Važne napomene, kojih se nužno treba pridržavati, u ovim su uputama za upotrebu označene uskličnikom.

a) Osobna sigurnost


- Proizvod nije igračka i treba ga držati podalje od djece!

b) Sigurnost proizvoda


- Ukoliko se proizvod donese iz hladnog u topao prostor, može. To može dovesti do pogrešnih mjernih. Ostavite napravu neko vrijeme mirovati, dok se ne prilagodi novoj temperaturi okoline.
- Proizvod ne smije biti izložen jakom mehaničkom pritisku.
- Proizvod ne smije biti izložen ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svjetlosti, jakim vibracijama ili vlazi.
- Ukoliko siguran pogon više nije moguć, zaustavite napravu i zaštitite je od neželjene uključenja. Siguran pogon više nije zajamčen kad naprava:
 - pokazuje vidljiva oštećenja,
 - ne djeluje više kako treba,
 - bila duže vrijeme skladištena u nepovoljnim uvjetima okoline ili
 - izložena znatnim prijevoznim opterećenjima.

c) Sigurnost baterije

- Pazite kod umetanja baterije na ispravnu polarnost.
- Izvadite baterije, kad napravu duže vrijeme ne koristite, kako biste izbjegli oštećenja istjecanjem. Istečki ili oštećeni akumulatori mogu u doticaju s kožom prouzročiti ozljede kiselinama. Kod rukovanja s oštećenim akumulatorima stoga nosite zaštitne rukavice.
- Čuvajte baterije izvan dohvata djece. Ne ostavljajte baterije slobodno ležati u okolini, jer bi ih djeca ili domaće životinje mogle progutati.
- Sve baterije treba zamijeniti u isto vrijeme. Miješanje starih i novih baterija u napravi može dovesti do istjecanja baterija ili oštećenja naprave.
- Nemojte demontirati akumulatore, ne spajajte kratko i ne bacajte ih u vatru. Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje se ne puni. Postoji opasnost od eksplozije!

Upravljački elementi**Prednja strana**

- Osjetnik vlažnosti
- UP tipka
- SET tipka
- DOW tipka
- Prekidač Isklj./Uklj.
- LCD prikaz
- MEAS tipka
- Pretinac za baterije

LCD-prikaz

- Prikaz niskog stanja baterije
- Aktualni stupanj vlažnosti
- Maks. stupanj vlažnosti
- Simbol memorije podataka
- DRY-simbol statusa [Suhoo-Status]
- RISK-simbol statusa [Rizik-Status]
- WET-simbol statusa [Vlag -Status]
- Min. stupanj vlage

Umetanje baterija

Mjerač vlage radi na tri AAA baterije.

- Uklonite pokrov pretinca baterija na stražnjoj strani mjerne naprave uz pomoć križnog izvijača s preozima.
- Umetnite tri baterije tipa AAA pazeći na ispravnu polarnost.
- Ponovno namjestite pokrov pretinca baterija.
- Zamijenite baterije, kad na LCD zaslonu zasvijeti prikaz za nisko stanje baterije (9).

Pogon**a) Opće napomene prije nego započnete s mjeranjem**

- Prikazan stupanj vlage je prosječna vrijednost, koja se određuje prema vlažnosti na vanjskoj površini kao i u unutrašnjosti materijala. Ukoliko ima površinske vlažnosti ili vode, obrišite je i ostavite površinu nekoliko minuta da se osuši, prije nego što započnete s mjeranjem.
- I drugi čimbenici mogu utjecati na mjerenje. Prije mjerjenja odgovarajuća površina mora biti očišćena od svih ostataka boje, prašine itd.
- Držite mjerač na svojem krajnjem kraju kako biste izbjegli moguć utjecaj vlage kroz Vaše ruke.
- Mjerač nije primijeren za mjerjenje metala ili drugih jako provodnih materijala. Ukoliko se u mjernom području osjetnika nalazi uključen metal (npr. čavli, vijci, kabli, cijevi itd.), mjerne vrijednosti će bitno porasti.
- Ukoliko je kuglasta glava smještena u kutu dvaju zidova, mjerne su vrijednosti više, jer se u području mjerjenja nalaze dvije ili tri površine. Držite minimalnu udaljenost od 8 do 10 cm od površina kako biste izbjegli interferencije.
- Smjestite kuglastu glavu na glatku površinu. Grube površine mogu dovesti do netočnih mjernih rezultata.

- Mjerna dubina naprave je od 20 do 40 mm. Ovisno o debljini materijala, mjerjenje unutrašnje jezgre po potrebi nije moguće. Ukoliko je materijal manje debljine od 2 cm, mjerna vrijednost stupnja vlage može na osnovi graničnog materijala biti netočna.
- Kuglastu glavu treba držati pravokutno u odnosu na površinu koja se mjeri.
- Debljina mjerjenog materijala ima važnu ulogu za mjerni rezultat. Mjerna vrijednost poviše se sa svakom gustoćom.
- Važno područje primjene za ovu napravu su usporedna mjerjenja, kod kojih se mjerna vrijednost uspoređuje s referentnom vrijednosti. Referentna vrijednost utvrđuje se mjerjenjem u znatno sušem području sličnog ili identičnog materijala. Kad su sljedeća mjerjenja znatno viša od referentne vrijednosti, iz toga se može zaključiti da su mjerna područja vlažna. Ovaj postupak je vrlo prikladan za procjenu šteta vodom, za lokalizaciju nezabrtvjenih mesta i područja s visokom vlažnošću.

b) Mjerjenje stupnja vlage

- Uključite mjerač s aktiviranjem tipke Uklj./Isklj. tipke (5). Naprava se automatski nalazi u načinu HOLD (12), što znači da u tom trenutku mjerjenje nije moguće.
- Mjerač mora kod svakog uključenja biti kalibriran. Držite mjerač za kalibriranje u zraku, kako ne bi bio u doticaju s nikakvim predmetima. Minimalna udaljenost od svake površine trebala bi pritom iznositi 8 do 10 cm. Pritisnite tipku MEAS (7) kako biste pokrenuli postupak kalibriranja.
- LCD-zaslon prikazuje <CAL> tijekom kalibriranja.
- Nakon kalibriranja LCD zaslon (6) prikazuje aktualnu vrijednost vlažnosti (10). Ta vrijednost trebala bi biti ispod 0,5. Ukoliko nije, isključite mjerač i ponovite postupak kalibriranja.
- Držite kuglastu glavu (1) senzora vlažnosti u desnom kutu u odnosu na površinu. Na zaslonu će se prikazati mjerena vrijednost.
- Pomaknite mjerač kako biste poduzeli mjerjenja veće površine. LCD zaslon trebao bi prikazati trenutnu mjerenu vrijednost kao i maksimalne (11) i minimalne mjerene vrijednosti (16).
- Po potrebi pritisnite tipku MEAS kako biste zamrznuli vrijednosti na zaslonu. Na zaslonu se pojavljuje HOLD uz posljednju mjerenu vrijednost.
- Na LCD zaslonu prikazane su mjerne vrijednosti za dalnjih 60 sekundi, prije nego što se mjerač automatski isključi.
- Pritisnite u načinu HOLD tipku MEAS kako biste nastavili s mjerim postupkom.

c) Namještanje signalne funkcije

Mjerač prikazuje osim toga tri ne-numeričke mjerne formate: DRY (13), RISK (14) i WET (15) [Suho, Rizik i Vlaga].

Kad se dostigne status vlažnosti RISK odnosno WET, mjerač proizvodi signalne tonove.

U području RISK mjerač reproducira signalni ton jednom u sekundi.

U području WET mjerač reproducira signalni ton oko tri puta na sekundu.

U skladu s normom mjerjenje stupnja vlažnosti prikazuje se od <30 DRY; pri 30 – 60 RISK; i s vrijednosti koja leži iznad 60, WET.

Različiti materijali imaju različite tolerancije vlažnosti.

Molimo, pročitajte dodatne informacije pod Tehnički podaci u poglavljiju 9. Svoje granično područje programirajte na sljedeći način:

- Kad se prikaže simbol HOLD (12), pritisnite SET da biste dospjeli u signalni način.
- Simbol RISK treperi. Pritisnite UP (2) ili DOWN (4) da biste prilagodili donju graničnu vrijednost za RISK. Vrijednost se može podesiti na 0 do 50. Pritisnite SET da biste potvrdili svoj izbor.
- Simbol WET treperi. Pritisnite UP (2) ili DOWN (4) da biste prilagodili donju graničnu vrijednost za WET. Vrijednost se može podesiti na 50 do 100. Pritisnite SET da biste potvrdili svoj izbor.
- LCD zaslon preklapa natrag u početni način.
- Granična vrijednost se trajno pohranjuje, dok se kod sljedećeg puta ne promijeni.

d) Pozadinsko osvjetljenje

Pritisnite UP da biste pozadinsko osvjetljenje uključili ili isključili kad se prikaže simbol HOLD.

Njega

Čistite napravu po potrebi s mekom, vlažnom krpom bez vlakana. Ni u kojem slučaju ne dozvolite da vlaga prođe u kućište. Ni u kojem slučaju nemojte koristiti sprejeve, otapala ili sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili abrazivna sredstva. Koristite samo čistu vodu kako biste navlažili krpu.

Uklanjanje otpada

a) Općenito



Elektroničke naprave su materijali velike vrijednosti i ne spadaju u kućansko smeće. Uklonite proizvod na kraju svojeg radnog vijeka u skladu s važećim zakonskim odredbama.

Izvadite umetnute baterije/akumulatore i uklonite ih odvojeno od proizvoda.

b) Baterije/akumulatori

Kao konačnog potrošača obavezuje vas (Odredba o baterijama) povrat svih potrošenih baterija i akumulatora; uklanjanje preko kućanskog smeća je zabranjeno!



Baterije/akumulatori sa sadržajem štetnih tvari označeni su pripadajućim simbolima, koji upućuju na zabranu odlaganja preko kućanskog smeća. Oznake za presudne teške metale su: Cd=kadmij, Hg=živa, Pb=oovo.

Vaše potrošene baterije/akumulatore možete besplatno odlagati na zbirnim mjestima Vaše općine, u našim podružnicama ili svugdje, gdje se prodaju baterije/akumulatori!

Time ispunjavate svoje zakonske obveze i pridonosite zaštiti okoliša!

Tehnički podaci

Opskrba strujom 3 x 1,5 V AAA-baterije

Potrošnja struje 10 mA

Preciznost ± 0,1 jedinicu

Mjerno područje 0 - 100 jedinica

Mjerna dubina 20 - 40 mm

Pogonska temperatura 0 °C do 40 °C

Pogonska vlažnost zraka <70% relativna vlažnost zraka

Temperatura skladišta -10 °C do 60 °C

Vlažnost zraka skladišta <80% relativna vlažnost zraka

Dimenzije (Š x V x D) 63 x 235 x 28 mm

Težina 218 g

Granično područje vlažnosti

Sljedeće vrijednosti mogu se upotrijebiti kao referentne vrijednosti.

Gradevinski materijal	Područje vlažnosti (Jedinica)	Status vlažnosti
Gips	< 30	DRY
	30 - 60	RISK
	> 60	WET
Cement	< 25	DRY
	25 - 50	RISK
	> 50	WET
Drvo	< 50	DRY
	50 - 80	RISK
	> 80	WET