



Achtung
 über die Schnittstellen
 kann nur eine
 Unit zur Zeit programmiert werden

C-Control I Application Board 2.0

connection to PC Υ
 Cable select
 4/2 3/1 = Nullmodem cable Factory setting
 4/6 3/5 = 1:1 Cable