

Rückmeldung zur QS-Meldung:

Bestellnummer: 510822

Produkt: Dehner alimentation 12 V/DC 2000 mA

Problem: Hallo, erhält unser Kunde die Differential-Schalter danke

Verfasser:

Datum:	07.02.2012
Bearbeiter:	Alexander Unger
Telefon:	
E-Mail:	Alexander.Unger@conrad.de

Problemlösung - Info:

Hallo hr. Leroy,

es handelt sich um einen Pickfehler, unser LP ist sortenrein.

Viele Grüße aus Wernberg
Alexander Unger
ZQS

Created: 07.02.2012 13:44:36
Last Modify: 07.02.2012 13:45:29

Created by: Alexander Unger/Logistics Wernberg/Conrad Electronic GmbH/DE
Modified by: Alexander Unger/Logistics Wernberg/Conrad Electronic GmbH/DE